

Fecha de Inspección

4-03-2026

Folio de Inspección

GM-70018215-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	FL-360 STERLING	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JLMBBH1SOCK003636	010	FV21-REYNOSA	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	70018215








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

En prueba de arranque se localizan la mayor parte de sus componentes mecánicos. Falla mecánica en desbalanceado, interiores sucios, volante, balancr, tablero, tapas de puertas, etcetera, faros, espejos, calaveras, defensa dañada.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
Mara E. Vazquez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Alejandro Soto
NOMBRE Y FIRMA