

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	FL-360 STERLING	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JLMBBH1S8CK001715		FS00-MAZATLAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 llas	317








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Parabrisas estallado interiores dañados, tiene marcha, Alternador, bandas, correa, diferencial, Radiador, Ventilador, 6 llantas, carrocería dañada, puede tener faltantes no mencionados, sin ventanilla de copiloto, se desconocen fallas y daños mecánicos, Computadora no visible, sin tapones en gencoras

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA