


Fecha de Inspección
Folio de Inspección





TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	FL-360 STERLING	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JLMBBH1S9DK002454		FS00-MAZATLAN	ND
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Mansar	Dersel	la Ilantas	4501


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULA
a	8		5	×

BUENO REGULAR MAL SINIESTRO DESVALIJADO CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin Morcha 15in handes, jude tiner mus fallantes de las mencienados se desconoce estado Micennico y fallas, petivo a gra, solo Lienz un fetrovisor y esta leto, corroceria danada, 6 I lantos Mul

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

José Patron

NOMBRE Y FIRMA