

Fecha de Inspección 6-6-2025  
Folio de Inspección 2-6310-0625

CONSIGNANTE  


TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
<u>Motocicleta</u>	<u>Yamaha</u>		<u>2020</u>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
<u>LB7RE2419L0030310</u>	<u>E301E040711</u>	<u>Pachuca</u>	<u>078159</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Gasolina</u>	<u>2 regulan</u>	


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>2</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<u>2</u>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Después de prueba de ~~start~~ de encendido se descomponen fallas contiene la mayor parte de sus componentes mecánicos tanjas rotas, sin pumpe viento escape dañado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Jorge Lopez  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA