

Fecha de Inspección

6-Nov-2025

Folio de Inspección

J-MPU4216-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD

MARCA

MODELO / VERSIÓN

AÑO

AUTOMOVIL

CHEVROLET

SPARK

2016

NO. SERIE / CHASIS

NO. MOTOR

UBICACION

KILOMETRAJE

MA6CA6AD4GT044638

HLSX0187

IXTAPALUCA, EDOMEX

TIPO DE TRANSMISION

COMBUSTIBLE

LLANTAS

ECO

ESTANDAR.

GASOLINA

5

MPU4216

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					







DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Manta trasera pinchada, sin manija, traxia de puerta

bolpes en la puerta trasera, sin asientos traseros.

Siarranca,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

Marco Rob Mayorga Aguirre  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Claudio Ríos  
NOMBRE Y FIRMA