

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
| CAMIONETA / | MERCEDES BENZ / | Sprinter 311 / | 2015 / |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| WD3YE3A99FP171214 / | 6.519553295e+13 | QUERETARO / | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| Manual | Diésel | 4 Regular | 2537 |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| X | | |









| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca con

fallas para Orisas Estrellado, Asientos rotos, Espejo Izquierdo roto
Falta esta floda y Golpeada,
la batería no funciona

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

7A
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA