

Fecha de Inspección

12-01-20

Folio de Inspección

5-2728-0126

CONSIGNANTE

Sumex

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Mercedes Benz	Sprinter 311 CDI	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WD3YE3A9XHD304335	No visible	La Villa	142 307
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	2 20" 2 40"	2728


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca, cuenta con switch corte corriente
Daño en fascia del, daño ligero en vestidores, testigo encendido
de colisión, daños ligeros en carrocería, sin llanta de
reserva

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

D. P.

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA