

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA 40'	Fruehauf	FBAC9+1.5-LP-HT2-40W	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AWV24024KX199045	N/A	MONTERREY	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N/A	N/A	8 N/A	7508


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			X		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:


No tiene llanta de refacción,
No tiene conexiones.
La caja tipo sujeción no tiene techo
y un costado está golpeado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA