

Fecha de Inspección: 09-06-2025
Folio de Inspección: GM-70020984-0526

CONSIGNANTE
EMPRESA LIDER T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMMMR3LL820730	nb	CD01 LINCOLN	N/O
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	70020984

Ubicado en Apodaca

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X





BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			X		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:





La unidad fue chocada y sufrió de un incendio. tiene motor, marcha, turbo y alternador, tiene valvula pero hay manseras rotas. no tiene radiador ni ventilador. no tiene tablero de instrumentos. hay cables cortados, cabina y asientos regulares no tiene bandas, se desconocen fallas que pueda tener, los componentes tiene diferencial y flecha cardan.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis cama baja, se necesita Grúa para extraccion



Computadoras NO VISIBLES



cama quemada
sm cofre, esta roto y suelto

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA