

UNIDAD PARA SUBASTA



FOLIO DE INSPECCION:

J-112P-1225

SERIE: D875V05112P



**Vehicles
for Business**

SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

| | |
|---------------------|-------------|
| Fecha de Inspección | 14/01/2026 |
| Folio de Inspección | J-112P-1225 |

| | |
|-------------|-------|
| CONSIGNANTE | |
| | JUMEX |

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| MONTACARGAS | Yale | GLP060VXNVRQ087 | |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| D875V05112P | | Planta La Junta | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| | | | 112P |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| ✓ | | |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | ✓ | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Derrame de aceite en motor, tablero roto, Luces traseras dañadas, cables desconectados, falta extintor, palanca del freno dañada.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Miguel Valenzuela

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

NOMBRE Y FIRMA