Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	1 - NOV - 26
Folio de Inspección	GM-70001529-1126

CONSIGNANTE
G. Modelo

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2010
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3ALACYCS0ADAV8245	—	FQ01-FRESNILLO	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
ESTANDAR	DIESEL	4	70001529


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin computadora, llantas ninguna sirve. faltan mangueras. banda suelta turbo abierto. sin marcha, n/generador, sin transmicion, sin palanca. tablero descalizado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marco Polo Noyola. NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Luis Hernandez NOMBRE Y FIRMA