Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	1-NOV-26
Folio de Inspección	GM-70003758-1126

CONSIGNANTE
G Modelo

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3ALACYCS4BDAX3185	NO TIENE	FQ01-FRESNILLO	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
NO TIENE	DIESEL.	4	70003758


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
					X

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin motor, sin transmicion, vacio del motor. cofre de otro camion. Tablero desvalijado, cuentas no tiene. Sin volante, sin baterias, sin nada. Sin cardan. Sin tanques de combustible. Sin puerta del conductor, y sin tapa de puertas. Sin espejos, Desvalijado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marco Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Luis Hernandez
NOMBRE Y FIRMA