Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	25/03/26
Folio de Inspección	FG-7436-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Caja seca	Fruehauf	FBAC9+1.5-LP-HT2-40W	2019
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3AWV24021KX199018	—	MONTERREY	591580
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
—	—	8 22.5	7436

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpe en parte frontal lado izquierdo superior
Golpe en borda con alcance a laminas lado izquierdo
costado solo con rayones leves, llantas con grietas 2 llantas ponchadas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Marlos Trevino C
NOMBRE Y FIRMA