Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	24-10-2026
Folio de Inspección	GM-70010091-1126

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	CF 600	2011
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3HAJFAVK1BL377537		FE16-CD GUZMAN	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
manual	Diesel	6 regular	70010091

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X	X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

tiene diferencial y flecha cardan, cabina y tablero instrumentos regular. tiene motor abierto, tiene altenador, no trene marcha. tiene computadora de encendido. Computadora de motor no visible. Cabina sube con dificultad. Puertas golpeadas

se necesita Grua para extraccion

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JULV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA