Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	GM-70020339-1126

CONSIGNANTE
GM

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2018
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3HAMSAAR0JL348315		FE15-COLIMA	NV
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Diesel	3 Malas	70020339


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado en la mayoría de sus componentes mecánicos, sin turbo, sin alternador, sin bandas y varios componentes más faltantes, sin transmisión, chasis recto doble eje, sin diferenciales, sin asientos, sin quinta, sin tapas, sin defensa.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Mario E Ogm
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA

Escaneado con CamScanner