Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	28/10/26
Folio de Inspección	CDF-1878-1026

CONSIGNANTE
CORPORACIÓN DEL FUERTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	Nissan	NP300	2019
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3N6AD31A3KK868164		Ensenada	204,362
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Gasolina	4	1878


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Con prueba de arranque pasando corriente a la batería, llantas delanteras regular, llantas traseras desgastada falta tapa de combustible interiores en buen estado, calavera rota, ligero golpe salpicadera y grapas de fascia batidas.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Gustavo Alvarez
NOMBRE Y FIRMA