Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

| Fecha de Inspección | 28/10/26 |
|---|---|
| Folio de Inspección | CDF-1356-1026 |

**CONSIGNANTE**

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---|---|---|---|
| Camión | Kenworth | Quinta Rueda T370 | 2013 |
| **NO. SERIE / CHASIS** | **NO. MOTOR** | **UBICACION** | **KILOMETRAJE** |
| 3WKHAM8XXEF395226 | | Ensenada | No marca |
| **TIPO DE TRANSMISION** | **COMBUSTIBLE** | **LLANTAS** | **ECO** |
| Automatico | Diesel | 6 ~~desgastadas~~ Buen estado | 1356 |


| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|---|---|---|
| ✓ | | |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Con prueba de arranque pasando corriente a las baterías parabrisas estrellado, Interiores en buen estado No sirve elevador electrico de vidrio copiloto Faltan tapones de A/AC, consola de portabasos suelta.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Gustavo Alvarez NOMBRE Y FIRMA