Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	27-10-26
Folio de Inspección	GAS-C-421-0926

CONSIGNANTE
Grupo Metropolitano

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF-300	2016
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
JAANMR851G7500420	2F9505	Oaxaca Efka	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Diesel	6	C-421


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad con aparentemente todos sus componentes, pero podria tener faltantes, tiene Marcha, Radiador, Alternador, compresor y turbo, motor aparentemente completo, 6 llantas lisas, tiene Diferencial y cardan se desconoce ultimo reporte fisico y mecanico de la unidad asi como fallas mayores y menores. linea inyectores se reventaron al hacer prueba de funcionamiento, baterias sin vida

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA