Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	26/10/26
Folio de Inspección	GAS-C-398-0926

CONSIGNANTE
GRUPO Metropolitano

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF-300	2015
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
JAANMR852F7500649	1T3525	Oaxaca	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
TM	Diesel	6 (sin vida)	C-398


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin baterías, turbo incompleto, sin sistema de aire de motor, interiores desgastados, sin manijas elevavidrios, asiento copiloto suelto, sin molduras de manija interiores

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA