Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	1/8/25
Folio de Inspección	99-LF56215-0725

CONSIGNANTE
99 MINUTOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	GML	JAC SUNRAY CARGO	2021
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
LJ11KBBD5M1500886		Barrientos	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	diesel	4 mal	LF56215

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Interior en buen estado, Falta un retrovisor, Se desconoce funcionamiento, sin banda, sin tapones de depositos, no Computadora NO Visible, marcha visible, Golpes en el techo, llantas ponchadas, con diferencial y cardon, Puerta descuadrada lateral, rayones enfrente, Cuenta con llaves

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA