

Fecha de Inspección
Folio de Inspección

70 2-2020
GM-44-0226

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	8FG50	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
10015	5TV	MAZATLAN / Almenar	N/0
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	Gas -	4	44

SERIE: 10015







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			X		

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijados en la mayoría de sus componentes mecanicos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION VAB

Miguel Diaz
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA