

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-38-0226

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	8GU30	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
849 13424	NLU	MAZATLAN / Alameda U/C	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	Gas	4	38

SERIE: 13424








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Destruyada totalmente de la mayoría de sus componentes en general

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VB:

Mario Vazquez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA