



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Caja 28'			
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
		MONTERREY	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		






BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa. sustentada por tarimas de madera
Puerta trabada

Se requiere Grúa para extracción

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

R. Carlos Trujillo

NOMBRE Y FIRMA