

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección	8/4/24
Folio de Inspección	CDF-1377-0424

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	Ford	Redi's F-350 Gasolina con rampa	2013

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
1FDEF3G60DEA58517	V8	N/D	TECATE, BC	1377

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO		X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL				
BUENO	REGULAR	MAL	DESHUESADO	SINIESTRO
		X		

* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE		
	SI	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	X		
TURBO			X
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	X		
ALTERNADOR	X		
MARCHA	X		
CAJA DE DIRECCION			
COMPUTADORA	X		
ARNES	X		
BANDAS Y POLEAS		X	
DIFERENCIAL	X		
CARDAN	X		
TRANSMISION	X		
MUELLES	X		
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS ()		X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO 7 mal	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE chicate roto	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES 2	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		X
NO. LLANTAS (6) Mal	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (7)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

falta Bomba hidraulica, No tiene Banda de Dirección
Se retira con grua, falta palanca y selector de velocidades

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA