

## CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

**CONSIGNANTE**  
**ALPURA**

Fecha de Inspección 19-04-20  
Folio de Inspección A-537-0424

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION /	CHEVROLET /	C35 /	1998 /

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
1GBKC34J6WJ108845	H. Mexico.	2174572 /	Cuautitlan Izcalli (Patio Tasa)	537

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO		NA
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES ( 1 )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( )		X

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS <u>roto</u>	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN		
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA <u>una</u>	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS ( 6 )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )	X	
		NA

OBSERVACIONES GENERALES:

Fuga de Aceite severa, golpe es cafre y salpicadera  
llantas regulares

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

R.S.

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

A.M.C.

NOMBRE Y FIRMA