

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	FGD-7260-039239



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA 53'	Great Dane	GD-CCC-80-18	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
1GRAP0623JJ110213	-	PACHUCA	-
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
-	-	8 llantas	7260


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input type="checkbox"/>					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

cuenta con la mayor de sus componentes  
ligeros golpes

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLV  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Daniel Aguilar de la Cruz  
NOMBRE Y FIRMA