

Fecha de Inspección

09-06-2028

Folio de Inspección

FIR-F489-0626

CONSIGNANTE

FIRSA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA REFRIGERADA	UTILITY	ULTIMA XTC	2004
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
1UYVS25344U291407			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA		8 Regular	F489

Patio oro - Firsa








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Suspension por aire, tiene 4 bolsas de aire, 4 Rotachambers
 tien 1 tanque de aire, 1 tanque de combustible, perno de pasaje
 fren de aterrisaje.
 thermostato tiene, se desconoce su funcionamiento, una protea
 esta rota

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JALU

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

DANIEL BAUDA
NOMBRE Y FIRMA