

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
REMOLQUE	UTILITY	X2 2100	2003
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
1UYVS25363U923905	NA	MONTERREY	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA	NA	8 (mal estado)	459









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
			X	X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad dañada en carretera, curata con rotachumbar, borses de aire de freno, amortiguadores, sin motor de sistema de termostato, con fallas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA