

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
REMOLQUE	UTILITY	X2 2500 A	2007
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
1UYVS253X7U002406	NA	MONTERREY	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA	NA	4 (mal estado) MC desgarrados	576









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			X		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad dañada, cuenta con bolsas de aire (4),
rota chamber (4), amortiguadores, aparentemente cuenta
con todos sus componentes en funcionamiento

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA