

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

FGDL-1144-1025

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Torton	Sterling		2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
2FZHCHCS29AAE4543		GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL		1144









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La UNIDAD NO ENCIENDE, SE DESCONOCE SI CUENTA CON ALGUNA FALLA CONSIDERABLE

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA