

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección	8/4/24
Folio de Inspección	CDF-0424 217

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	KENWORTH	T370	2009

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
2NKHHM8X89M371149			TECATE, BC	

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TURBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO. EJES (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUELLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATERIAS (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TABLERO DE INSTUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERIE GRABADA EN CHASIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO. LLANTAS (6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES GENERALES: Parabrisas Roto Engeneral completo

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
 LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.
 LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
 NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
 NOMBRE Y FIRMA