

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAMION              | KENWORTH    | T300             | 2007        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 2NKMHY8X37M311072   | N/D         | FLOO-HERMOSILLO  | N/D         |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Diesel      | 6 N/AHAS         | 7000/1686   |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin prueba de arranque se desconocen fallas mecánicas.  
Motor contiene la mayoría de sus componentes mecánicos.  
Sin baterías. Interiores: volante, pulaman, tubos, tapas  
puertas, asientos rotos. Exterior: con espejos retrovisores.  
Fueras, Falta cranto izquierdo, Tiene tanque de diesel.  
Chasis cama baja 1 eje con diferencial.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA