

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil	Toyota	Corolla	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
2T1BU4EE6BC735423	2ZRK285616	CULIACAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		4 mal	VD18








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	☒	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			☒		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad siniestrada, golpe severo en cofre, ventanillas rotas, llantas pichadas, faros rotos, cofre atascado no abre no se validan componentes de motor, interiores y llantas mal

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA