

Fecha de Inspección

28-7-26

Folio de Inspección

C-5279-0826

CONSIGNANTE

Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil	Toronto	Cornilla	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
		Culiacan	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TA	Gasolina	4 Circulares	5279

con llave









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin prueba de arranque, daños en el motor,
sin cabeza.
Cuenta con computadora, caja de fusibles, batería, alternador,
bomba de agua

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA