Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	GM-70011825-1126

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	8FGU25	2011
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
37253	NO	FS00-MAZATLAN	NO
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Automatico	GAS	NO	70011825


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado con faltantes de sus componentes mecanicos, sin llantas, sin eje y transmision trasera. Sin motor, sin tanque.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: JOSE ANGEL PATRON
NOMBRE Y FIRMA

Escaneado con CamScanner