

Fecha de Inspección

26-8-2025

Folio de Inspección

CDF-787M-0525

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
REMOLQUE 1 EJE	GAMI		2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3A1AH2818AE064194		LOS MOCHIS	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
No aplica	No Aplica	4 Regular	0








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Dimensiones: 8.48 Largo. 2.6 ancho 3.46 Alto mts
Cama baja
Leyo

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA