

Fecha de Inspección

21-NOV-2025

Folio de Inspección

CDF-787M-1125

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
SEMIREMOLQUE	GAMI	SEMIREMOLQUE	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
3A1AH2818AE064194	N/A	LOS MOCHIS	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N/A	N/A	4	787M

SCS





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin Fallas

CAFROADERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

Marco Antonio Valencia Sánchez 21-11-2025