Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	30-10-26
Folio de Inspección	CDF-516M-1026

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Semirremolque	GAMI	GAMI	2007
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3A1LH37207E062960	—	Los Mochis	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
—	—	8.	516M


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Revisar frenos. fisicamente. buen. en general
llantas malas.
Revisar Perno.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marco Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Marco Valenzuela
NOMBRE Y FIRMA