

## CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
Semirremolque	GAMI	GAMI	2005

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
61804	NA	NA	Tecate	734

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO	X		

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR		
TURBO		
RADIADOR / MANGUERAS		
VENTILADOR		
ALTERNADOR		
MARCHA		
CAJA DE DIRECCION		
COMPUTADORA		
ARNES		
BANDAS Y POLEAS		
DIFERENCIAL		
CARDAN		
TRANSMISION		
NO. EJES ( 2 )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES		
BATERIAS ( )		

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH		
TABLERO DE INSTRUMENTOS		
VOLANTE		
ASIENTOS		
PALANCA DE VELOCIDADES		
PLACA VIN		X
TAPAS DE PUERTAS		
ELEVADORES DE VIDRIO		
MANIJAS DE PUERTA		
COFRE		
PUERTAS		
FAROS		
PARABRISAS		
ESPEJOS RETROVISORES		
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS ( 8 )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( )		

OBSERVACIONES GENERALES:

Se desconocen daños.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

*Aaron  
Loran*