

Fecha de Inspección

29/04/26

Folio de Inspección

C-281-0526

CONSIGNANTE

Coppil

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
REMOLQUE ✓	FRABA ✓	CAJA ✓	2001 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3A901C1C611045092 ✓	NA	TEXCOCO ✓	NA
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA	NA	4 (regulares)	281









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con diversos daños en carrocería, cuenta con 2 rotachambres, bolsas de aire de freno, tungues de aire sistema de aire de frenado, amortiguadores, interior desgastado, cortina

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
Claudia Domínguez M

NOMBRE Y FIRMA