

Fecha de Inspección

11-06-2026

Folio de Inspección

C-546-0626

EMPRESA

**COPPEL**

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| CAJA SECA           | FRABA       | GANZO            | 2004        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3A9SAW3254C045597   | N/A         | GOMEZ PALACIO    | N/A         |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| N/A                 | N/A         | 9 Regular        | 546         |









| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con suspensión por aire por 2 bolsas, tiene 2 Rotachembs,  
tiene 2 tanques de aire. tiene perno de ensanche, tiene freno de  
ataerrizaje  
Golpes en carrocería.  
freno placa vin

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
EDUARDO CASTILLO

NOMBRE Y FIRMA