

Fecha de Inspección

11-08-2020

Folio de Inspección

C-272-0626

EMPRESA

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA	FRABA	GANZO	2001
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3A9SAW3261C045099	N/A	GOMEZ PALACIO	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N/A	N/A	4 Regular	272









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☒

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa, suspensión por bolsas de aire, tiene
2 Rotachumbers, 7 tanque de aire, perno de ensanche y
tren de aterrizaje
Golpes en carrocería
no tiene placa VIN

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



Golpes

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Edgardo Casillo

NOMBRE Y FIRMA