

Fecha de Inspección

11-06-2026

Folio de Inspección

C-704-0626

EMPRESA

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA	FRABA	GANZO	2006
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3A9SAW3276C045796	N/A	GOMEZ PALACIO	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N/A	N/A	4 Regular	704

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con suspensión con 2 bolsas de aire, 2 Rotachambers
2 tanques de aire, perno de ensanche, tren de aterrizaje

Golpes en carrocería
no tiene placa VIN

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Fayao Castillo

NOMBRE Y FIRMA