

Fecha de Inspección

27/07/26

Folio de Inspección

C-892-0726

CONSIGNANTE

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Caja Seca	FRABA	GANSO	2006
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3A9SAW3276C045944	NA	TIJUANA	NA
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA	NA	4 Mat	892









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpes y Rayones en general, algunas reparaciones en laminas.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA