Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

| Fecha de Inspección | 18-08-26 |
|---|---|
| Folio de Inspección | TRAC-154-0826 |

62


**CONSIGNANTE**
TRACASA

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO | NO. SERIE / CHASIS |
|---|---|---|---|---|
| CAJA SECA | RAMIREZ | CSC HEF-3-102-48-116 | 2001 | 3AFCV54838M020183 |

| DIMENSIONES | CAPACIDAD DE CARGA | UBICACION | ECO |
|---|---|---|---|
| 48" | | GUANAJUATO | 154 |


| OPERABLE | NO OPERABLE |
|---|---|
| ✓ | |

| BUENO | REGULAR | MAL | DESVALIJADO | SINIESTRO | CHATARRA |
|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | | | |










PUERTAS (2)

CONECTORES ELECTRICOS (3)

PATINES (4)

BOLSAS DE AIRE (4)

CAJA DE ENGRANES (2)

MANIVELA (X)

ROTOCHAMBERS (4)

TANQUE DE AIRE (2)

AMORTIGUADORES (4)

| INTERIOR (PISO, PAREDES TECHO) | |
|---|---|
| REGULAR | ✓ |
| MAL | |
| DESGASTADO | |

| TIPO DE SUPENSION | |
|---|---|
| NEUMATICA | ✓ |
| MUELLES | |

| LLANTAS EN TOTAL (4) | | | |
|---|---|---|---|
| BUENAS | | REGULARES | 2 |
| MALAS | 2 | SIN VIDA | |

**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA