

Fecha de Inspección

28-02-26

Folio de Inspección

GM-70018559-0326

CONSIGNANTE

GRUPO
MODELO

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
TRACTOCAMION	FREIGHTLINER	CASCADIA	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3AKJGLBG4HSJE9137	79945956	GB01-SAN LUIS POTOSI NORTE	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	11	70018559





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No pudimos inspeccionar el camion por dentro, no tienen la llave, acaba de salir del corralón, no tiene baterías, le faltan 7 llantas, el motor está completo, 2 tanques de diesel, compresores completos, mangueras de tractor, caja completa, cuenta con sus espejos retrovisores.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION VAB

Adrian Reyes Ntz
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA