

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	FREIGHTLINER	M2 /	2013 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACWCS3DDFF7366 /		FQ00-ZACATECAS /	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Regular	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con computadora de motor y encendido. tiene marcha, tubo fajan componentes. tiene alternador. algunos grases suetos y mangueras rotas. se desconocen fallas que pueda tener el motor u algun otro componente. tiene tablero de instrumentos. cabina en mal estado. Puertas no tienen manija por dentro. parabrisas estrellado. tien diferencial y cardan

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto. se requiere Grua para extruccion.



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLV  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Carlos Trejo de S...  
NOMBRE Y FIRMA