

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	FREIGHTLINER /	M2 /	2013 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACWCS6DDBY7177 /	90291900953465	GB01-SAN LUIS POTOSÍ / NORTE	N / V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel		3883-18 3883-12





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos. tien 2 computadoras encendido y de motor. cabina y asientos en mal estado.
Se desconocen fallas que pueda presentar la unidad y el motor.
tiene correa y diferencial. algunos arneses rotos. Golpes en la carrocería
Chasis recto. Defensa incompleta
Se requiere Grúa para extincion.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Felix S. J. J. J.
NOMBRE Y FIRMA