

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
CDF

Fecha de Inspección: 29/11/23
Folio de Inspección: CDF-1584-1123

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|--------------|------------------|------|
| CAMION | Freightliner | M2 | 2017 |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|------|
| 3ALACWDG2HDJAO139 | | | Tecate | 1584 |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | | |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
| | SI | NO | SIN PROBAR |
| | | | X |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| | | X | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|---------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| MOTOR con aceite | X | |
| TURBO Incompleto | X | |
| RADIADOR / MANGUERAS → NO | X | |
| VENTILADOR Mal | X | |
| ALTERNADOR | | X |
| MARCHA | | X |
| CAJA DE DIRECCION | X | |
| COMPUTADORA (3) | X | |
| ARNES | X | |
| BANDAS Y POLEAS | | X |
| DIFERENCIAL | X | |
| CARDAN | | X |
| TRANSMISION AVT mal | X | |
| NO. EJES (1) | X | |
| MUELLES | X | |
| AMORTIGUADORES | X | |
| BATERIAS () | | |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|----------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| LLAVES | X | |
| SWITCH | X | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | X | |
| VOLANTE Sin carcasa | X | |
| ASIENTOS Solo capitulo | X | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | |
| PLACA VIN | X | |
| TAPAS DE PUERTAS | X | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | X | |
| MANIJAS DE PUERTA | X | |
| COFRE | X | |
| PUERTAS | X | |
| FAROS 2 | X | |
| PARABRISAS | X | |
| ESPEJOS RETROVISORES 2 | X | |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | X | |
| NO. LLANTAS (6) Mal | X | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE (1) | X | |

OBSERVACIONES GENERALES:

Retiro con grúa

Transmision dañada, falta Asiento de piloto
faltantes: Marcha, alternador, conexiones turbo
Sin bandas, faltan conexiones de mangueras, sin secado
Chasis cama baja

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA