

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| FREIGHTLINER        | FREIGHTLINER | UE               |             |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3ALACWD64KDKN3A1C   |              | TECATE           |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS          | ECO         |
| Automatico          | Diesel       | 6                | 1791        |







| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | X           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Falta líneas principales de aire de tanques a la valvula del pie  
No sirve el arranque, sin alternador, si modulo de transmision  
Faltan conexiones en general, interiores con faltantes  
en general, tablero Roto con faltantes no sirve barra  
de direccion, con faltantes en general Chasis como baja  
Retovisores Rotos Chasis baja, golpes y Rayones en general

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA